


หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามที่ ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินการ KRI	บรรลุ/ ไม่บรรลุ					
คณะ วิทยาศาสตร์	บุคลากรและนิสิตได้รับอันตรายจาก อาคารที่มีอายุการใช้งานนานมาก ได้แก่ อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น 18 มีรอยร้าวเกิดจากการรั่วซึมจนฝ้าและ เพดานหลุดลงมาและเกิดเชื้อรา	1	ค่าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อนำมาใช้ในการ การปรับปรุง ซ่อมแซม	งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 1,184,000.-บาท	ใช้งบประมาณเงินรายได้ 1. งานปรับปรุงคาน้ำกั้นชั้น อาคาร 10 2. งานปรับปรุงระเบียงคาน้ำกั้นชั้น อาคาร 19 3. งานซ่อมแซมรอยร้าวผนังด้าน นอกและด้านในอาคาร 19	บรรลุ			กำหนดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง (B.O.Q.) รายการ ที่ 1 และ 2 แล้ว เสร็จ สำหรับรายการที่ 3 กำลังอยู่ ในกระบวนการร่าง บัญชีแสดง ปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ ในการก่อสร้าง (B.O.Q.)	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	นอกจากนี้ยังได้ ดำเนินการค่าขอ ตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อนำมาใช้ในการ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารในส่วน ที่ต้องดำเนินการต่อ คือ ปรับปรุงกันซึมบันไดหนีไฟ อาคาร 19
คณะ วิทยาศาสตร์	การเฝ้าระวังและตรวจวัดรังสีที่ เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและสัตว์ทดลอง ไม่สามารถดำเนินการได้ (เนื่องจากจะขัดกับ 1. พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 2. พรบ.สัตว์เพื่อนำทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 3. มาตรฐานคณะกรรมการกำกับ ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มกศ.) จึงจำเป็นต้องมีห้อง bio safety ระดับ 2)	1	1. มีคณะกรรมการกำกับดูแลการ เลี้ยงและใช้สัตว์ (คกส) ระดับ มหาวิทยาลัย 2. มีห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองตาม มาตรฐาน 3. มีห้องปฏิบัติการ biosafety level2 (BSL2)	1. มีคณะกรรมการ คกส ระดับ มหาวิทยาลัย 1 ชุด 2. มีห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 3. ห้องปฏิบัติการ BSL2 อย่างน้อย 3 ห้อง (ภาควิชาละ 1 ห้อง ได้แก่ ชีววิทยา จุลชีววิทยา และ เคมี)	1. มีคณะกรรมการกำกับดูแลการ เลี้ยงและใช้สัตว์ (คกส) ระดับ มหาวิทยาลัย 2. ยังไม่มีห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ตามมาตรฐาน 3. มีห้องปฏิบัติการ Bio safety level2 (BSL2) จำนวน 2 ห้อง ที่ผ่านการ ประเมิน (ภาควิชาชีววิทยา และ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาละ 1 ห้อง) สำหรับภาควิชาเคมีได้มีการ วางแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 8 อาคาร 15 เป็นห้องปฏิบัติการ BSL2 ในปีงบประมาณ 2562	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างวางแผนจัดทำ ขอตั้งงบประมาณ 62	จัดทำ BOQ เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย การปรับปรุงห้องเลี้ยงสัตว์จาก พรบ.เชื้อโรค และ ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ Bio safety level2 (BSL2) เพื่อรองรับการจัดการ เฝ้าระวังและตรวจวัดเพิ่มเติม	จัดทำ BOQ เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย การปรับปรุงห้องเลี้ยงสัตว์จาก พรบ.เชื้อโรค และ ห้องปฏิบัติการ Bio safety level2 (BSL2)* และ จัดตั้งค่าของงบประมาณ และ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นไป ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ Bio safety level2 (BSL2)	คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา จุล ชีววิทยา และ เคมี	ห้องปฏิบัติการ Bio safety level2 (BSL2) ของภาควิชาชีววิทยาอยู่ ระหว่างการประเมิน 1 ห้อง
คณะ วิทยาศาสตร์	บุคลากรและนิสิตอาจพลัดตกหรือ ได้รับอันตรายจากท่อน้ำไฟ ฝ้าเพดาน และ ระเบียง บริเวณข้างอาคาร 19	1	1. มีผู้ดูแลอาคารตรวจสอบประตูลูก และสภาพของทางเดินหนีไฟ เป็น กิจลักษณะ 2. มีแนวป้องกันการพลัดตกจากราว บันได	1. มีผู้ดูแลและแนวปฏิบัติการตรวจ ตรวจทางเดินหนีไฟ 2. สร้างแนวป้องกันการพลัดตก บริเวณทางเดินหนีไฟตลอดทั้ง	มีการสำรวจสภาพ ท่อเดินน้ำไฟ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง อยู่ระหว่างประมาณการขอตั้ง งบประมาณ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างประมาณการขอตั้ง งบประมาณ	1. มอบหมายงานอาคารสถานที่ ตรวจสอบสภาพบริเวณทางเดิน น้ำไฟ โดยทำการวางแผน ตรวจสอบอย่างน้อยรายเดือน 2. ของบประมาณเพื่อติดตั้งแนว ป้องกันการพลัดตกจากราวบันได	อยู่ระหว่างปรึกษา ฝ่ายพัฒนา สภาพเพื่อหาแนวทางในการวาง แบบเพื่อของบประมาณ	คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 วาระที่ 5.2

ลงชื่อ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปริณห์ สัตยธาดงู)
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 28 กันยายน 2561